



Útbúa mætti fylgilóðir eins og tíðkast til dæmis á Traðarreit eystri og Traðarreit vestari. Ástæðan er mikill landhali á lóðunum, erfiðleikar við að koma djúpgámum og/eða sorpgerðum á lóð og á sama tíma koma fyrir bílastæðafjölda skv. deiliskipulagi. Að auki þurfa sorptæmingabílar að bakka upp bratta brekku innan lóða (ca. 1:10) og út á Roðahvarf með tilheyrandi umferðarhættu.

**Nordic
Office of
Architecture**





Fyrirspurn



Hér má sjá dæmi um djúpgámalausnir á fylgilóð í bæjarlandi samsíða Vallartröð við Traðarreit vestur.

Nordic
Office of
Architecture



Skjal sótt af '0000000000' dags: 25.10.2026