Útilistaverk í eigu Kópavogsbæjar

Úttekt og ástandsskoðun

2021

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Listamaður, titill, ártal:

Sigurjón Ólafsson, Allir í leik, 1965

Efni: Steinn

Stærð verks: 144 x 132 x 73 cm

Stærð stöpuls: 118 x 107 x 94 cm

Staðsetning: Rútstún

Umhverfi: Suðurhluti svæðisins

Uppsetning: Á stöpli

Ártal uppsetningar: 1967/1968

Málað: Nei

Ástand verks skv. skoðun skráningaraðila:

2008 - Ástand metið gott.

2021 - Málningarslettur, túss, krít. Svolítið af skófum. Þarf að hreinsa vel.

Myndir af ástandi verks frá 2021:

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Útilistaverk í eigu Kópavogsbæjar

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Útilistaverk í eigu Kópavogsbæjar

Listamaður, titill, ártal:

Sigurður Steinsson, Þróun, 1968

Efni: Brons, járn

Stærð verks: 140 x 90 x 205 cm

Stærð stöpuls: 112 x 112 x 20 cm

Staðsetning: Huldubrautarsvæði

Umhverfi: Við áningastað á Kársnesstíg, neðan Huldubrautar

Uppsetning: Á stöpli

Ártal uppsetningar: 2002

Málað: Nei

Ástand verks skv. skoðun skráningaraðila:

2021 - Ryðgað, skófir, stöpull illa farin af ryði, þyrfti að þrífa fuglaskít.

Myndir af ástandi verks frá 2021:

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Útilistaverk í eigu Kópavogsbæjar

Listamaður, titill, ártal:

Gerður Helgadóttir, Gegnumstreymi, 1973

Efni: Brons

Stærð: 4,5 x 4 metrar

Stærð stöpuls: 160 x 160 x 60 cm

Staðsetning: Hamraborg

Umhverfi: Á hringtorgi við Bókasafn, umferðargata

Uppsetning: Á stöpli

Ártal uppsetningar: 1995

Málað: Nei

Ástand verks skv. skoðun skráningaraðila:

2021 - Ryðgað á milli stöpuls og skúlptúrs. Þarf að laga stöpul og platta (40 x 20cm). Skúlptúr orðinn "grænn" eins og brons verður stundum. Spurning hvort það eigi að vera þannig.

Myndir af ástandi verks frá 2021:

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Útilistaverk í eigu Kópavogsbæjar



Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Listamaður, titill, ártal:

Gerður Helgadóttir, Síhreyfing, 1970

Efni: Brons

Stærð verks: 100 x 150 x 150 cm

Stærð stöpuls: 147 x 100 x 100 cm

Staðsetning: Digranesvegur

Umhverfi: Á Hringtorgi við brúna

Uppsetning: Á stöpli

Ártal uppsetningar: 2009

Málað: Nei

Ástand verks skv. skoðun skráningaraðila:

2021 - Stöpull illa farinn. Skúlptúrinn virðist illa farinn á köflum og þyrfti að hreinsa.

Myndir af ástandi verks frá 2021:

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Útilistaverk í eigu Kópavogsbæjar

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Útilistaverk í eigu Kópavogsbæjar

Listamaður, titill, ártal:

Magnús Pálsson, Sagan um karlsson,

Lítil, Trítil og fuglana, 1986

Efni: Viður, leir

Staðsetning: Snælandsskóli

Umhverfi: Veggirnir snúa að leikvelli

Uppsetning: Lágmynd á fjórum húsveggjum.

Ártal uppsetningar: 1986

Málað: Já

Ástand verks skv. skoðun skráningaraðila:

2017/2018 – Verk gert upp.

2021 – Verk í mjög góðu ástandi.

Myndir af ástandi verks frá 2021:



Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Útilistaverk í eigu Kópavogsbæjar

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Listamaður, titill, ártal:

Jóhann Eyfells, Án titils (oft kallað Fuglabaðið), 1969

Efni: Sandsteinn, steypa

Stærð: 120 x 140 x 100 cm

Stærð stöpuls: /

Staðsetning: Hlíðargarður

Verkið er í geymslu Safnaðarheimilsins

Uppsetning: Á stöpli

Ártal uppsetningar: 1970

Málað: Nei

Ástand verks skv. skoðun skráningaraðila:

2008 - Er í slæmu ástandi. Sett í viðgerð.

2012 - fært í geymslu Safnaðarheimilisins.

2021 – Mjög veðrað, skófir, litamunur.

Athugasemd frá forverði: Spurning hvort það sé efninu eðlislægt að veðrast?

Myndir af ástandi verks frá 2021:

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Listamaður, titill, ártal:

Grímur Marínó Steindórsson, Kópur, 1998

Efni: Ál/stál

Stærð: 335 x 130 x 100 cm

Stærð stöpuls: 155 x 250-300 (ummál) cm

Staðsetning: Kópavogstún

Umhverfi: Nálægt undirgöngunum

Uppsetning: Á stöpli

Ártal uppsetningar: 1998

Málað: Nei

Ástand verks skv. skoðun skráningaraðila:

2021 – Frekar gott ástand, stöku ryðblettir.

Myndir af ástandi verks frá 2021:

Skjal sótt af '00000000000' dags: 24.10 2026

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Útilistaverk í eigu Kópavogsbæjar

Listamaður, titill, ártal:

Grímur Marínó Steindórsson, Jónar, 1995

Efni: Ál/stál

Stærð verks: 270 x 85 x 85 cm

Stærð stöpuls: 73 x 110 x 10

Staðsetning: Askalind 5

Umhverfi: Við hliðina á Þjónustumiðstöð Kópavogsbæjar

Uppsetning: Á stöpli

Ártal uppsetningar: 1995

Málað: Nei

Ástand verks skv. skoðun skráningaraðila:

2021 – Mjög gott ástand.

Myndir af ástandi verks frá 2021:

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Útilistaverk í eigu Kópavogsbæjar

Listamaður, titill, ártal:

Grímur Marínó Steindórsson, Freyjublómið , (ártal ekki vitað)

Efni: Brons, ál, stál, steinn

Stærð verks: 325 cm (ummál, neðsti hluti), 8-10 metrar á hæð

Staðsetning: Þingmannaleið

Umhverfi: Á Hringtorgi við Boðaþing

Uppsetning: Sett beint á hringtorg

Ártal uppsetningar: Ekki vitað

Málað: Já

Ástand verks skv. skoðun skráningaraðila:

2021 - Blómin ryðguð. Veðrað. Málning að flagna. Steinninn er í fínu lagi.

Myndir af ástandi verks frá 2021:



Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Útilistaverk í eigu Kópavogsbæjar

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Útilistaverk í eigu Kópavogsbæjar

Listamaður, titill, ártal:

Áslaug K. Aðalsteinsdóttir, Aldamótagarður, 2000

Efni: Stuðlaberg

Stærð verks: Þvermál garðarins 13 metrar.

Samtals 13 stöplar, misháir. Minnsti 142 x 40 cm (ummál). Stærsti 272 x 50 cm (ummál).

Staðsetning: Kópavogsdalur

Umhverfi: Í Lækjarnesi, sunnan Digraneskirkju

Uppsetning: Steinar festir beint á jörðin

Ártal uppsetningar: 2000

Málað: Nei

Ástand verks skv. skoðun skráningaraðila:

2021 – Fínt ástand á stöplunum, skófir sums staðar. Það þarf að laga skilti sem er í ca. 5 metra fjarlægð en upplýsingarnar um verkið hafa máðst út.

Myndir af ástandi verks frá 2021:

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Listamaður, titill, ártal:

Stúpa, tilbeiðslustaður Búddista

Efni: Steypa, viður, málað

Stærð verks: 420 x 260 x 260 cm

Stærð stöpuls: 250 x 250 cm

Staðsetning: Hádegishólar, fyrir aftan Lindakirkju

Umhverfi: Ofan á klöppinni

Uppsetning: Á stöpli

Ártal uppsetningar: ca. 1993

Málað: Já

Ástand verks skv. skoðun skráningaraðila:

2021 – Skemmt á nokkrum stöðum, skítugt - þarf að laga skrautið, mála og hreinsa. Vantar Búdda-líkneski.

Myndir af ástandi verks frá 2021:

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Útilistaverk í eigu Kópavogsbæjar

Listamaður, titill, ártal:

Teresa Himmer, Sólarslóð, 2019

Efni: Málning, steypa

Stærð verks: 32 m x 3 m x 22 cm

Staðsetning: Hálsatorg

Umhverfi: Á torginu innst nálægt Bæjarskrifstofum, ekki við götu

Uppsetning: Sett beint á torgið

Ártal uppsetningar: 2019

Málað: Já

Ástand verks skv. skoðun skráningaraðila:

2021 – Mjög gott ástand. Smá fuglaskítur sem þyrfti að þrífa á veggnum.

Myndir af ástandi verks frá 2021:

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026



Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Útilistaverk í eigu Kópavogsbæjar

Listamaður, titill, ártal:

Ekki vitað, Erfðahyllingin 1662 , (ártal ekki vitað)

Efni: Steinn

Stærð verks: 210 x 93 cm

Staðsetning: Kópavogstún

Umhverfi: Nálægt undirgöngunum og verki Gríms Marínó, Kópi

Uppsetning: Steinn stendur í grasinu

Ártal uppsetningar: Ekki vitað

Málað: Nei

Ástand verks skv. skoðun skráningaraðila:

2021 – Mikill mosi og skófir.

Myndir af ástandi verks frá 2021:

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Listamaður, titill, ártal:

Jón Víðis, Hringsjá (útsýnisskífa, sólúr), 1969

Efni: Ál, steinn

Stærð verks: Sexhyrntur flötur 56 cm hver hlið

Stærð stöpuls: 116 cm hæð, 336 cm (ummál)

Staðsetning: Víghóll

Umhverfi: Á toppnum á hólnum

Uppsetning: Skífan er á steini sem er festur á jörðina

Ártal uppsetningar: 1969

Málað: Nei

Ástand verks skv. skoðun skráningaraðila:

2021 – Ástand frekar gott, aðeins rispað. En gæti verið að það vanti stöng á skífuna?

Myndir af ástandi verks frá 2021:

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Útilistaverk í eigu Kópavogsbæjar

Listamaður, titill, ártal:

Ekki vitað, Vagga börnum og blómum, 2006

Efni: Ál

Stærð verks: 160 x 160 cm

Staðsetning: Hálsatorg

Umhverfi: Skjöldur á miðju torginu

Uppsetning: Sett beint á hringtorgið, á jörðina

Ártal uppsetningar: 2006

Málað: Nei

Ástand verks skv. skoðun skráningaraðila:

2021 – Lúið, mikið rispað.

Myndir af ástandi verks frá 2021:





Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Útilistaverk í eigu Kópavogsbæjar

Listamaður, titill, ártal:

Grímur Marínó Steindórsson, Minnisvarði um Jón úr Vör – Skáldarómur, (ártal ekki vitað)

Efni: Ál/stál

Stærð verks: 220 x 100 x 100 cm

Staðsetning: Digranesvegur

Umhverfi: Er í geymslu Safnaðarheimilisins

Uppsetning: /

Ártal uppsetningar: ?

Málað: Nei

Ástand verks skv. skoðun skráningaraðila:

2021 – Slæmt ástand, ryðgað, vantar skrúfur á stöku stöðum, rispað, rafmagn sem þarf að laga – þarf rafvirkja til að kíkja á það.



Myndir af ástandi verks frá 2021:

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Skjal sótt af '0000000000' dags: 24.10 2026

Skýrsla unnin af starfsfólki Gerðarsafns 2021.

Gerðarsafn
Kópavogur
Art Museum